

График ремонта источника тепловой энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей АО "Теплоэнерго",

расположенных на территории Кемеровского муниципального округа, на межотопительный период 2022 г.

№ п/п	Объект	Работа в межотопительный период	Вид топлива	Адрес котельной	Гидравлические испытания тепловых сетей	Проведение ремонтных работ на источниках тепловой энергии
1	Котельная № 158	Не работает	Газ	п. Металлплощадка ул. 3-я Рабочая, 18д	27.06.2022 - 29.06.2022	27.06.2022 - 01.07.2022